



Table des matières

Table des matières	Page
Groupes machines Trumpf	2
Formes spéciales	3
Outils multiples	13
Emboutissage vers le haut Emboutissage vers le bas Découpe et formage vers le haut Outil Zip-Tech Semi-découpe vers le haut Semi-découpe en forme de toit vers le haut Fraisage et lamage (type solide) Fraisage et lamage (type insert remplaçable) Extrusion	14 15 16 17 18 18 19 20 21
Pré-découpe vers le haut et vers le bas Ouïes vers le haut Ouïes progressives vers le haut Ouïes vers le bas Découpe et formage type pont vers le haut Guide-carte vers le haut Nervurage progressif Charnière vers le haut Évasement vers le haut	22 23 24 25 26 27 28 29 30
Outil tiret / symbole terre	31
Marquage et logos	32
Outils molette	33
Charnière en un coup	34
Série A plus	35
Réalisation de grands diamètres : sur machines à rotation	36
Réalisation de grands diamètres : sur machines non rotatives	37



Tel (Gratuit): 0800 10 29 00 Fax (Gratuit): 0800 10 40 14 email: ventes@wilsontool.eu.com



Groupes machines


Types de machines - Répartition par groupes

Α	В	С	D		E	F	G	Н	ı	S
CN 700	CN 901E	CN 1200S	Trumatic	Sunimat 400		Trumatic	Trumatic	Trumatic	Trumatic	Minimatic
CN 900	CN 902	CN 1200a	20	Trumatic	Trumatic	150W	20aW	190R	1000R	100
CN 701	CS 75	CS 15	20a	150K	202K	152W	202W	200R	2000R	Trumatic
CN 901	CS 75.2	CS 20	202M	151K	225K	180W	300W	500R	2010R	120R
		CS 20a		152K	235K	180.2W	300LW	600L	2020R	160R
		MP 25		180K	300K	180R	300PW		5000R	
		MP 25D		180.2K	300LK	180LW	300top		6000L	
				180KD	300PK	180.2LW	400W		3000R	
				180LK	400K	ELX/SWIFT				
				180.2LK		185				
						240				
						240R				
						250				
						260R				


email: ventes@wilsontool.eu.com

Fax (Gratuit): 0800 10 40 14












Note : prix et délais peuvent varier selon certaines considérations.


S166






S167





















Note : prix et délais peuvent varier selon certaines considérations.


Outils 4 ray Dimensions sta				rd on-standard = groupe B)	3
Dimension	1	Dim	ension 2	Rayon Dimension 3	2
11mm 13mm 15mm 17mm			5mm 5mm 5mm 5mm	3mm 4mm 5mm 6mm	1
Jeux pour outilla	ge Trumpf	(mm)			
0.2 0.3	0.4	0.5	0.6		

email: ventes@wilsontool.eu.com France Tel (Gratuit): 0800 10 29 00 Fax (Gratuit): 0800 10 40 14 10



Note : prix et délais peuvent varier selon certaines considérations.


Voici quelques formes réalisables en groupe C. Si vous ne voyez pas de forme similaire à la votre, envoyez votre plan à notre bureau de ventes.





Note : prix et délais peuvent varier selon certaines considérations.

Voici quelques formes réalisables en groupe C. Si vous ne voyez pas de forme similaire à la votre, envoyez votre plan à notre bureau de ventes.





France Tel (Gratuit): 0800 10 29 00 Fax (Gratuit): 0800 10 40 14 email: ventes@wilsontool.eu.com

Outil multiple

L'outil multiple peut être conçu à partir de 2 trous jusqu'à un maximum de 102 trous. Il vous permet de diminuer le temps de poinçonnage et de maintenance de vos outils. C'est la méthode la plus économique en ce qui concerne les perforations et autres applications répétitives et la solution idéale lors d'un poinçonnage suivant une disposition spécifique, demandant des tolérances d'entraxe extrêmement serrées. Le regroupement de ces trous sur le même outil vous permet d'éliminer la tolérance de votre machine lors du poinçonnage trou à trou. Ces outils sont usinés et rectifiés avec précision. Wilson Tool conçoit ses outils multiples en collaboration avec ses clients. Parmi les différents styles d'outils multiples, nous avons une préférence pour les inserts remplaçables afin que le coût d'utilisation de l'outil soit réduit.


Informations nécessaires:

- Nombre de trous
- Disposition
- Entraxes
- Type et épaisseur de tôle
- Style A, B ou C
- Modèle machine

Les outils multiples avec dévêtissage intégré et dévêtissage standard sont munis d'une collerette integrée pour assurer le bon alignement du poinçon.


Limitations

- Afin de garantir la matrice, les trous ronds doivent avoir une toile minimale entre chaque trou de 3mm ou 2 fois l'épaisseur de tôle, selon la valeur la plus grande.
- Les formes longues et étroites doivent avoir une toile minimale entre chaque trou :
 Longueur jusqu'à 12.5mm : 3mm ou 2 fois l'épaisseur de tôle, selon la valeur la plus grande
 Longueur de 12.51mm à 25.5mm : 4mm ou 2 fois l'épaisseur de tôle, selon la valeur la plus grande
 Longueur de 25.51mm à 51mm : 6.5mm ou 2 fois l'épaisseur de tôle, selon la valeur la plus grande
 Longueur supérieure à 51mm : 8mm ou 2 fois l'épaisseur de tôle, selon la valeur la plus grande




Dans ce cas, vous ne pouvez pas déterminer la toile minimale selon les critères ci-dessous. La garantie de l'outil est à déterminer pour chaque application.

Efforts Latéraux




Style "A" : Dévêtissage standard

Conçu avec des inserts poinçons remplaçables, pour un moindre coût lors du remplacement. S'utilise avec un dévêtisseur standard, qui vous permet d'utiliser des vitesses plus importantes.



Style "B" : Dévêtissage intégré

Recommandé pour les fines épaisseurs de tôles. Conçu comme le style "A" avec des inserts remplaçables. Elimination des problèmes de dévêtissage grâce au système de dévêtisseur integré au poinçon.



Style "C" : Poinçon solide

Bien que moins cher à l'achat, cette conception est la moins utilisée car en cas de casse, il faut remplacer le poinçon complet, et non pas juste des inserts peu coûteux. Dans certains cas, cette conception est la seule possible.

Affûtage

- Les petits inserts doivent être maintenus lors de l'affûtage, pour éviter que les vibrations ne les cassent. Utiliser des élastiques ou pièces plastiques pour diminuer les vibrations
- Toujours affûter les poinçons de forme dans le sens de la longueur.



Tel (Gratuit): 0800 10 29 00


Emboutissage vers le haut




Ces outils sont notamment utilisés pour réaliser des pieds, entretoises, fraisages etc. Fort de notre expérience en matière de conception, nous vous fournirons l'outil le mieux adapté à votre application.

Informations nécessaires:

- Plan et dimensions (hauteur, diamètre ou forme, angle, rayon, ouverture, etc)
- Épaisseur de tôle
- Modèle machine
- Précisez si dimensions aux points théoriques ou autre



Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur I	Avec dévêtissage	25176
Grandeur I	Sans dévêtissage	25194
Grandeur II	Avec dévêtissage	25195
Grandeur II	Sans dévêtissage	25143
Grandeur III	Avec dévêtissage	25620
Grandeur III	Sans dévêtissage	25645



Notes:


- Evitez d'utiliser les outils de formage trop près des pinces ou des ouvertures.
- Si vous rencontrez des problèmes de dévêtissage ou si votre forme n'est pas bien réalisée, assurez-vous que l'outil est convenablement réglé.
- Des marques circulaires autour de la forme

indiquent que l'outil n'est pas convenablement réglé.

- Nous recommandons un angle de déformation de 45°.
- Nous consulter pour connaître les dimensions maximales possibles.
- Ne jamais utiliser l'outil dans de la tôle plus épaisse que celle pour laquelle il a été conçu.




Emboutissage vers le bas



Informations nécessaires:

- Plan et dimensions complètes
- Type et épaisseur de tôle
- Modèle machine
- Précisez si dimensions aux points théoriques ou autre





Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur I	Sans dévêtissage	25353
Grandeur II	Sans dévêtissage	25174
Grandeur II	Avec dévêtissage	25191
Grandeur III	Sans dévêtissage	25647
Grandeur III	Avec dévêtissage	25646


Notes:

• Il est éventuellement possible de percer et former en une seule opération. Consultez le bureau de ventes.

France

Tel (Gratuit): 0800 10 29 00

Découpe et formage vers le haut



Informations nécessaires:


- Plan complet de la forme précisant longueur, largeur, hauteur, épaisseur et type de tôle, angles et éventuellement entraxes si d'autres formes se trouvent à proximité
- Modèle machine

Ces outils sont utilisés pour de nombreuses applications : ventilation, localisations, crochet, clips etc...

Découpe et forma	age à moins de 90°	Découpe et f	ormage à 90°
Groupe S	25650	Groupe S	25642
Grandeur II	25133	Grandeur II	25643
Grandeur III	25641	Grandeur III	25644

VARIANTES

Courbures spéciales (Prix selon application)




PLIAGE SUPPLÉMENTAIRE

Notes:

- Nous consulter pour les dimensions et hauteur maximales possibles.
- Utilisé dans de l'aluminium, il peut éventuellement être nécessaire de prépoinçonner le tour de la forme.
- Ces outils sont conçus pour une seule épaisseur de tôle. Ne jamais utiliser l'outil dans de la tôle plus épaisse. L'outil peut être réglé pour travailler de la tôle plus fine, mais la forme changera.
- Nous consulter pour les découpes et formages de formes spéciales.
- Les découpes et formages à 90° doivent former au moins 2 fois l'épaisseur de tôle.
- L'épaisseur de tôle maximale pour ces outils est de 3mm. Nous consulter en cas d'applications spéciales.
- Pour les découpes et formages à moins de 90°, une dépouille de 5° de chaque côté est recommandée pour aider au dévêtissage.
- Les découpes et formages vers le bas ne sont pas recommandées.

TYPE TRUMPF Découpe et formage spéciale - Zip Tech™





Description

Grandeur II Outil complet Zip-Tech™

Grandeur II Poinçon (sans porte-outil) et matrice complète Zip-Tech™

Grandeur II Embout poinçon Zip-Tech™

Grandeur II Ejecteur poinçon Zip-Tech™

Grandeur II Insert poinçon de perçage Zip-Tech™

Grandeur II Matrice complète Zip-Tech™


Grandeur II Insert matrice Zip-Tech™

Notes:

- 2 outils spéciaux nécessaires : un outil en forme de "T" pour poinçonner autour des pattes. - un second outil de découpe et formage spécial vers le haut avec une semidécoupe vers le bas. Ces 2 outils doivent être utilisés sur une machine à rotation.
- Nécessite aussi un outil Ø 2.04.
- L'outil de découpe et formage est conçu pour une seule épaisseur de tôle. Un autre outil est nécessaire pour travailler une épaisseur de tôle différente.
- Nous consulter pour connaître les restrictions.

- L'outil peut être conçu en style standard ou 241.
- Peut être utilisé dans de l'inox, acier doux et aluminium. Vous pouvez joindre 2 tôles de matière différente ensemble tant que l'épaisseur est la même.
- La résistance de ce type d'attache dépend de l'état de l'outil et de la machine. Elle est similaire à la solidité d'un soudage.

Semi-découpe vers le haut



L'outil de semi-découpe en forme de toit est quelque fois préféré car il permet une hauteur de forme plus importante, favorisant la localisation sur la tôle.

Informations nécessaires:

- Diamètre ou forme (sur dessus de tôle)
- Type et épaisseur de tôle
- Modèle machine

Cet outil simple d'utilisation permet de réaliser sur votre poinçonneuse les semi-découpes ou positionnements pour le soudage. Grâce à sa conception ronde, c'est un excellent outil pour une localisation lors du refendage angulaire.



SEMI-DÉCOUPE

Type Outil	Grandeur	Art. No.
Vers le haut	Grandeur I – diamètre jusqu'à 6mm	25120
Vers le haut	Grandeur II – diamètre de 6.01 à 20mm max	25367

SEMI-DECOUPE EN FORME DE TOIT


Type Outil	Grandeur	Art. No.
Vers le haut	Grandeur I	25640


Notes:


- Les semi-découpes fonctionnent mieux dans les tôles épaisses (plus de matière pour tenir la semidécoupe).
- Pour les épaisseurs de tôles inférieures à 1.2mm, il est recommandé que la semi-découpe soit pourvue de points d'attaches (similaire aux prédécoupes).
- Ne jamais utiliser l'outil dans de la tôle plus épaisse que celle pour laquelle il a été conçu.


WILSON

Fraisage et lamage (type solide)









Réaliser vos fraisages ou lamages sur votre poinçonneuse vous permet de réaliser des économies de temps et d'argent en éliminant une seconde opération.

Informations nécessaires:

- Angle, diamètre supérieur, profondeur ou diamètre inférieur ou type de vis
- Type et épaisseur de tôle
- Avec ou sans pilote
- Modèle machine

Notes:

- Type solide recommandé pour les fraisages dans tôles supérieures à 3mm
- Tous les outils de lamage sont conçus en type solide
- Calcul du pré-poinçonnage approximatif pour fraisage : B-[(B-C) x 0.75]
- Calcul du pré-poinçonnage approximatif pour lamage :

$$\frac{(A \times B) + (C \times D)}{Z}$$

 L'aluminium laissera plus de bavures sur la face inférieure de la tôle par rapport à l'acier doux ou inoxydable


OUTIL DE FRAISAGE VERS LE BAS


Description	Art. No.
1. Poinçon de fraisage	25115
Poinçon de lamage	25323
2. Dévêtisseur	25006
3. Matrice ronde	25005


OUTIL DE FRAISAGE VERS LE HAUT

Description	Cat. No.
Outil complet	25565
1. Poinçon	25565-1
2. Serre flan matrice	
3. Anneau de maintien	26074
4. Vis (4 nécessaires)	30159
5. Base matrice	25565-8
6. Ressort (8 nécessaires)	25285









Réaliser vos fraisages ou lamages sur votre poinçonneuse vous permet de réaliser des économies de temps et d'argent en éliminant une seconde opération.

Informations nécessaires:

- Angle, diamètre supérieur, profondeur ou diamètre inférieur ou type de vis
- Type et épaisseur de tôle
- Avec ou sans pilote
- Modèle machine

Notes:


- Pour tôle jusqu'à 3mm d'épaisseur
- Toujours pré-poinçonner avant d'utiliser l'outil de fraisage
- Calcul du pré-poinçonnage approximatif pour fraisage: B-[(B-C) x 0.75]
- L'aluminium laissera plus de bavures sur la face intérieure de la tôle par rapport à l'acier doux ou inoxydable

OUTIL DE FRAISAGE VERS LE BAS

Description	Art. No.
Outil complet	25331
1. Porte-insert	25221-1
2. Insert (avec pilote)	25331-2A
Insert (sans pilote)	25331-2B
3. Matrice ronde	*
4. Vis	25246
5. Dévêtisseur rond	25006
*selon dim	ensions du fraisage

OUTIL DE FRAISAGE VERS LE HAUT


Description	Art. No.
Outil complet	25565
1. Poinçon	25565-1
2. Insert matrice	25565-7
3. Serre flan matrice	
4. Anneau de maintien	26074
5. Vis (4 nécessaires)	30159
6. Ressort (6 nécessaires)	25279
7. Vis de blocage	6930
8. Base matrice	26068



Informations nécessaires:

- Diamètre intérieur ou dimensions de la vis
- Type et épaisseur de tôle
- Vers le haut ou vers le bas
- Modèle machine

Les outils d'extrusion sont souvent utilisés pour les vis auto-taraudées ainsi que pour des portes tuyaux et les applications de ventilation. Bien que le résultat puisse être très bon, l'outil à extruder est l'un des plus complexes. La conception de l'outil et le résultat peuvent varier selon la hauteur de la forme, la matière et plusieurs autres paramètres. C'est la raison pour laquelle il est important de travailler avec les ingénieurs de Wilson Tool afin que nous puissions vous aider à obtenir le résultat désiré.



Grandeur Outil	Description	Pour extrusions (diamètre intérieur)	Art. No.
Grandeur II	Extrusion vers le haut avec dévêtissage uréthane du poinçon†	Jusqu'à 15mm	25144
Grandeur II	Extrusion vers le haut avec éjecteur poinçon métallique	Jusqu'à 15mm	25467
Grandeur II	Extrusion vers le haut avec éjecteur poinçon métallique	15.01 à 30mm	25438
Grandeur II	Extrusion vers le bas	Jusqu'à 12mm	25707

† Entraxes minimum:

Extrusions jusqu'à 7.51mm (diamètre extérieur) - entraxes de 20mm min. - (si entraxes plus rapprochés, utilisez la référence 25467)

Extrusions de plus de 7.51mm (diamètre extérieur) - entraxes de 25mm min. - (si entraxes plus rapprochés, utilisez la référence 25467)

Notes:

- Consulter le bureau de ventes pour les dimensions maximales possibles.
- Toutes les extrusions doivent avoir une hauteur d'au minimum 2 fois l'épaisseur de tôle (hors tout).
- Toutes les extrusions vers le haut doivent être pré-poinçonnées.
- Le trou pré-poinçonné garantit la hauteur.
- Tous nos outils sont avec des collerettes en standard.


- Une tolérance est nécessaire pour les diamètres intérieurs de 6mm et plus.
- Ne jamais utiliser l'outil dans de la tôle plus épaisse que celle pour laquelle il a été conçu.
- Les extrusions de Ø 9.5mm ou moins dans une tôle inox de 2mm ou plus ne peuvent pas être réalisées.
- Revêtement Optima en standard sur tous nos outils.
- Revêtement optilube conseillé pour les extrusions travaillant l'inox.




rance

Tel (Gratuit): 0800 10 29 00

TYPE TRUMPF Pré-découpe vers le haut et vers le bas




L'outil de pré-découpe style Wilson Tool effectue son propre dévêtissage dans l'unité supérieure ainsi que dans l'unité inférieure, ce qui vous permet une opération sûre et des pré-découpes de très bonne qualité. Vous pouvez réaliser une prédécoupe plus grande que la limite en utilisant un outil progressif. Demandez au bureau de ventes pour tous renseignements complémentaires.



LOCALISATIONS RECOMMANDÉES DES ATTACHES

Informations nécessaires:

- Modèle machine
- Diamètre nécessaire
- Type et épaisseur de tôle
- Vers le haut ou vers le bas
- Localisation et dimensions des attaches si besoin précis



Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur II	Pré-découpe simple vers le haut (Ø 6 à 20mm)	25522
Grandeur II	Pré-découpe simple vers le haut (Ø 20.01 à 40mm)	25111
Grandeur II	Pré-découpe simple vers le haut (Ø 40.01 à 50mm)	25594
Grandeur II	Pré-découpe simple vers le haut (Ø 50.01 à 60mm)	25595
Grandeur II	Pré-découpe simple vers le bas (Ø 15 à 35mm)	25403
Grandeur II	Pré-découpe simple vers le bas (Ø 35.01 à 56mm)	25460
Grandeur II	Pré-découpe simple de forme vers le haut	25189
Grandeur II	Pré-découpe ronde double vers le haut	25172

Notes:

- Les outils de pré-découpe doivent avoir une hauteur d'une fois l'épaisseur de tôle.
- Possibilité d'utiliser l'outil dans une certaine gamme d'épaisseurs nous consulter.
- Risque de bavure si utilisé dans une trop large gamme d'épaisseurs.
- En cas de problèmes de dévêtissage, vérifiez le réglage de la hauteur de l'outil.
- Consulter le bureau de ventes pour les dimensions maximales réalisables.



France Tel (Gratuit): 0800 10 29 00

Fax (Gratuit): 0800 10 40 14

email: ventes@wilsontool.eu.com




Cette conception, pourvue d'un système de dévêtissage dans la matrice, vous permet de réaliser des opérations simples, sans problèmes de déplacement de la tôle ni de programmation. L'outil est conçu avec deux inserts dans l'unité supérieure et un insert de formage dans l'unité inférieure, pour des remplacements à moindre coût.

Chaque outil est fourni avec une bague clavetée.

Dégagement inclus dans le prix.

Informations nécessaires:


- Modèle machine
- Précisez les dimensions A, B, C, D et E
- Type et épaisseur de tôle



Grandeur Outil	Dimensions standard			Art. No.	
	А	В	С	D	
Grandeur II	60mm	12mm	5mm	20mm	25130
Grandeur III	90mm	15mm	7mm	25mm	25308



Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur II	Insert de découpe	N/A
Grandeur II	Insert de formage	N/A
Grandeur II	Insert poche	N/A
Grandeur III	Insert de découpe	N/A
Grandeur III	Insert de formage	N/A
Grandeur III	Insert poche	N/A




Pour les dimensions standard, les inserts de découpe et de formage sont revêtus en Optima™.

Notes:

- La largeur maximale en design standard est de 12mm. Il est possible de faire des ouïes plus larges. Nous consulter.
- Plus la hauteur de l'ouïe est importante, plus la tôle risque de se retracter en milieu de forme.
- Ne pas utiliser cet outil à ouïes simple pour obtenir des ouïes plus grandes en frappant plusieurs fois sous peine de causer une forte déformation. Voir l'outil à ouïes progressif
- L'épaisseur de tôle maximale pour l'outil à ouïes simple en design standard est de 3mm (acier doux). Nous consulter pour des tôles plus épaisses.
- L'inox peut causer une bavure sur la partie supérieure de l'ouïe. Nous pouvons y remédier mais dans certains cas, il n'est pas possible de l'éliminer complètement.
- Si vous n'avez pas d'atelier d'affûtage, il est conseillé de nous confier l'affûtage de votre outil.



Ouïes progressives vers le haut




Vous pouvez désormais réaliser des ouïes de n'importe quelle longueur. Nos outils à ouïes progressives sont conçus avec des inserts remplaçables.

Pour les machines groupe S, l'outil est fourni avec une collerette intégrée.

En grandeur II, il est fourni avec une bague clavetée.

Informations nécessaires:

- Modèle machine
- Type et épaisseur de tôle
- Dimensions B, C et D



DIMENSIONS STANDARD

Grandeur Outil	Dimensions			Art. No.
	В	С	D	
Grandeur II	12mm	5mm	20mm	25170

La longueur de la forme au 1er coup est de 24mm.

PIÈCES DE RECHANGE

Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur II	Insert de découpe	N/A
Grandeur II	Insert de formage	N/A

Pour les dimensions standard, les inserts de découpe et de formage sont revêtus en Optima™.

Notes:

- Les ouïes progressives ne doivent pas être réalisées dos à dos. Respectez une toile d'au moins 2 fois l'épaisseur de tôle entre chaque ouïe. Plus les ouïes sont rapprochées, plus la déformation est importante.
- Les extrémités de l'ouïe progressive sont en pente douce (grand rayon).
- Epaisseur max. pour l'inox : 2.5mm.

- Epaisseur max pour aluminium ou acier doux : 3mm.
- Il est recommandé d'utiliser des incréments les plus réduits possibles.
- Nous consulter pour les dimensions spéciales.






Cet outil est conçu avec des inserts remplaçables. La déformation se faisant vers le bas, il faut limiter les déplacements de tôle.

Informations nécessaires:

- Modèle machine
- Dimensions A, B, C, D et E
- Epaisseur et type de tôle



Grandeur Outil	Dimensions standard			Art. No.	
	А	В	С	D	
Grandeur II	60mm	12mm	5mm	20mm	25651
Grandeur III	90mm	15mm	7mm	25mm	25652

PIÈCES DE RECHANGE

Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur II	Insert de découpe	N/A
Grandeur II	Insert de formage	N/A
Grandeur III	Insert de découpe	N/A
Grandeur III	Insert de formage	N/A

Pour les dimensions standard, les inserts de découpe et de formage sont revêtus en Optima™.

Notes:

- Indexations standard à 0 et 90°
- Epaisseur de tôle max. : 3mm acier doux
- Nous consulter pour les dimensions spéciales



e T

Tel (Gratuit): 0800 10 29 00

Découpe et formage type pont vers le haut



Informations nécessaires:

- Longueur, largeur, hauteur et forme du pont
- Type et épaisseur de tôle
- Modèle machine



Les outils simple et double ponts sont souvent utilisés pour les applications suivantes : ventilation, butées, localisations, diviseurs, guide-cartes, conduits, attaches etc. Lors de l'utilisation comme butée, l'outil bénéficie d'une hauteur plus importante pour bloquer la tôle.

La conception Wilson Tool garantit une pièce de très bonne qualité. L'outil peut être réalisé vers le haut ou vers le bas. Cet outil est équipé d'une collerette intégrée.

AVEC DÉVÊTISSAGE

	Art. No.	Art. No.	Art. No.
	Grandeur I	Grandeur II	Grandeur III
Simple pont vers le haut	25146	25114	25635
Double pont vers le haut	25636	25075	25637

SANS DÉVÊTISSAGE DANS LA PARTIE SUPERIEURE (doit être pré-poinçonné)

	Art. No.	Art. No.	Art. No.
	Grandeur I	Grandeur II	Grandeur III
Simple pont vers le haut	25638	25196	25639

Notes:

- Les outils ponts sont conçus pour une seule épaisseur de tôle. Vous pouvez utiliser l'outil dans de la tôle plus fine (la forme changera) mais ne jamais l'utiliser dans de la tôle plus épaisse.
- Pour garantir l'outil, la largeur du pont doit être d'au moins 1.5 fois l'épaisseur de tôle pour l'acier doux et
- l'aluminium, et au moins 2 fois l'épaisseur de tôle pour de l'inox
- Les outils pont sont disponibles vers le bas. Nous consulter.

email: ventes@wilsontool.eu.com


Une entrée optionnelle est réalisable pour un double pont. Prix sur demande.





Informations nécessaires:

- Plan du guide-carte avec dimensions et entraxes
- Type et épaisseur de tôle
- Forme du pré-poinçonnage : rectangle, oblong ou rectangle rayonné
- Modèle machine



Nos outils guide-cartes sont le résultat de plusieurs années de développement et de modifications techniques. L'investissement peut sembler coûteux, mais vous réaliserez d'importantes économies non seulement en éliminant plusieurs opérations secondaires mais aussi grâce à leur simplicité d'utilisation et à leur longue durée de vie par rapport à d'autres systèmes.

Cet outil est équipé d'une bague intégrée pour un alignement

Dégagement inclus dans le prix.

Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur II	Jusqu'à 50mm	25402
Grandeur II	Jusqu'à 70mm avec cassette modifiée	25119
Grandeur III	Sur demande	N/A




Notes:

- Les guide-cartes d'une hauteur inférieure à 2.3mm auront tendance à se vriller (l'un des côtés se formera plus haut que l'autre).
- Ne pas taper plusieurs fois pour obtenir un guide-carte plus long, cela causerait de la déformation.
- Wilson Tool indiquera la toile nécessaire à la réalisation de la forme.




Tel (Gratuit): 0800 10 29 00



Cet outil vous permet de réaliser des raidisseurs de très bonne qualité directement sur votre poinçonneuse, éliminant ainsi le coût et le temps des opérations secondaires.

Informations nécessaires:

- Dimensions B et C
- Type et épaisseur de tôle
- Modèle machine



Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur II	Nervurage progressif vers le haut pour lignes droites, avec dévêtissage*	25708
Grandeur II	Nervurage progressif vers le haut pour lignes courbes, avec dévêtissage*	25425
Grandeur II	Nervurage progressif vers le haut pour lignes droites, sans dévêtissage*	26646
Grandeur II	Nervurage progressif vers le haut pour lignes courbes, sans dévêtissage*	25156
Grandeur II	Nervurage progressif rapide vers le haut, avec dévêtissage†	25708


^{*} Des incréments de 0.5mm sont recommandés pour grignoter la forme. Incréments de 20mm possible avec l'outil de nervurage rapide.

Notes:

- La dimension "B" doit être d'au moins 2 fois la dimension "C".
- Epaisseur de tôle max. : 2.5mm acier doux et 2mm inox.
- Il est recommandé d'utiliser des incréments les plus réduits possibles.
- L'outil est conçu pour une seule épaisseur de tôle.
- Une légère déformation se produit au 1er coup.
- Les extrémités de la nervure sont légèrement en pente douce (grand rayon).

WILSON

[†] S'utilise avec une collerette standard (non fournie avec l'outil).




L'outil charnière vous permet de fabriquer des pièces complètes grâce à deux outils. Le premier outil frappe deux fois et le deuxième outil une seule fois. Le résultat final est une pièce entièrement roulée. Notre conception standard est pour un axe de diamètre 3mm en épaisseur de 1.6mm. Mais n'hésitez pas à nous faire parvenir un plan avec vos besoins. Si vous désirez voir un échantillon de cette technologie, veuillez nous contacter.

L'outil est conçu avec une collerette intégrée pour un alignement précis.

Dégagement inclus dans le prix.

Informations nécessaires:

- Plan de l'application
- Diamètre de l'axe et tolérance
- Modèle machine
- Dimension des pattes (C)
- Type et épaisseur de tôle
- Position de la charnière sur la tôle (bord ou pleine tôle)




Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur II	Outil 1 (formage, 2 frappes)	25116
Grandeur II	Outil 2 (roulage, 1 frappe)	25117



Notes:

- Nous consulter pour les charnières à réaliser dans de l'inox.
- Les instructions de programmation sont envoyées avec l'outil.
- Nous consulter pour connaître les limitations, qui peuvent varier selon les machines.
- Possibilité de réaliser une charnière desaxée.
- Le pré-poinçonnage varie pour les charnières à réaliser en pleine tôle.






En roulant la matière, vous réalisez une ouverture pratiquement sans bavures, parfaite pour les poignées, les passe-câbles électriques et autres applications spéciales. Trois opérations sont nécessaires pour obtenir la forme finie.

- 1ère opération : pré-poinçonner pour créer une ouverture.
- 2ème opération : extruder la matière vers le haut.
- 3ème opération : rouler l'ouverture vers le bas.

La profondeur du roulage peut être contrôlée en réglant la hauteur du poinçon.

Informations nécessaires:

- Plan de l'application
- Modèle machine
- Type et épaisseur de tôle



Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur II	Extrusion (2ème opération)	N/A
Grandeur II	Roulage (3ème opération)	N/A


La 1ère opération est un pré-poinçonnage rond ou de forme standard

Notes:

- Nous consulter pour les dimensions maximales.
- Pré-poinçonnage déterminé par Wilson Tool.
- Risque de déchirement pour les Ø ou largeurs inférieurs à 16mm.




L'outil tiret vous offre une grande flexibilité concernant la programmation de la taille de vos caractères. L'outil peut être indexé à 0, 45, 90 ou 135° et avec la programmation adéquate, il vous permettra de réaliser tous les chiffres et lettres de l'alphabet.



Cet outil est spécialement intéressant lors des applications où le marquage des pièces change constamment.

Informations nécessaires:

- Type et épaisseur de tôle
- Longueur du tiret
- Modèle machine



(Fig. 1)


Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur I	Outil tiret vers le bas	25410
Grandeur I	Outil tiret vers le haut	25427
Grandeur II	Outil tiret vers le bas	25630


Un seul outil nécessaire pour les machines à rotation.



Symbole Terre

Le symbole "terre" est fréquemment utilisé dans l'industrie électrique. Il est disponible entouré d'un cercle (Fig. 2) ou sans cercle (Fig. 3).





(Fig. 3)

Les symboles terre sont disponibles en standard dans les dimensions 'A' = 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm and 25mm

Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur I	Symbole terre vers le bas avec cercle (dimensions standard)	25648
Grandeur I	Symbole terre vers le bas sans cercle (dimensions standard)	25649
	Symbole terre vers le haut avec cercle (dimensions standard)	25709
	Symbole terre vers le haut sans cercle (dimensions standard)	25710
	Symbole terre vers le haut et vers le bas (1 coup) avec cercle (dimensions standard)	25711
	Symbole terre vers le haut et vers le bas (1 coup) sans cercle (dimensions standard)	25712

Marquage et logos



Le marquage de tôle avec des chiffres ou des lettres est un procédé simple à réaliser grâce à nos outils de marquage. Nous consulter pour les limitations de taille et de tonnage.

MARQUAGE LETTRES / CHIFFRES		
Description	Art. No.	
Vers le bas - 1 rangée	25419	
Vers le bas - 2 rangées	25211	
Vers le haut - 1 rangée	25420	
Vers le haut - 2 rangées	25210	

Rangées multiples sur demande

Logo lamé

Cet outil marque uniquement la surface de la tôle. Idéal pour le marquage des numéros de série etc.

Logo par bossage

Cet outil repousse la matière pour un marquage en relief.

Ce type de marquage peut être nécessaire quand le logo lamé requiert trop de tonnage.



- Type et épaisseur de tôle
- Marquage sur le dessus ou le dessous de la tôle
- Plan (avec dimensions)
- Modèle machine







L'outil logo peut être utilisé pour marquer le nom d'une entreprise sur une pièce ou pour la réalisation de symboles spéciaux tel que le symbole terre destiné aux applications électriques.

Outils molette Wilson Tool



























Avantages

- Grande vitesse, égale à la vitesse de déplacement des axes
- Produit des lignes, des courbes et n'importe quel contour
- Quasiment pas de bavures ou marques de grignotage
- Les molettes de découpe et de semi-découpe cisaillent donc ne produisent pas de chutes
- Inserts molettes remplacables
- Outils molette de nervurage et de soyage disponibles vers le haut ou vers le bas
- Fonctionne dans une large gamme de tôles
- Les formes / découpes peuvent être commencées ou finies à n'importe quel endroit de la tôle
- Dimensions standard en stock
- Un manuel d'utilisation est fourni avec chaque outil
- Les outils molettes de nervurage et de soyage peuvent être utilisés en design "extra large" dans de la tôle jusqu'à 3mm d'épaisseur

Critères

- La machine doit être équipée d'un marteau hydraulique programmable ou d'un servo-moteur
- Nous consulter pour connaître les restrictions machine
- Nous consulter pour connaître les rayons minimaux
- Disponibles pour les machines
 Pullmax (adaptateur nécessaire) et autres - Nous consulter

Informations nécessaires


- Modèle machine
- Type et épaisseur de tôle
- Croquis nécessaire pour l'outil molette Logo

Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur II	Outil de moletage formé	26374
Grandeur II	Outil molette de pré-découpe	
	Jusqu'à 1.6mm	26302
	Au delà de 1.6mm	26303
Grandeur II	Outil molette d'évasement	26305
Grandeur II	Outil molette de moletage (dessus de tôle)	26299
Grandeur II	Outil molette logo	26308
Grandeur II	Outil molette de soyage	
	Hauteur 1.6mm	25570
	Hauteur 3.2mm	25557
	Jusqu'à Hauteur 4.75mm	26087
	Design extra large	26337
Grandeur II	Outil molette de découpe	
	Jusqu'à 1.6mm	25405
	Au delà de 1.6mm	25563
Grandeur II	Outil molette de semi-découpe	25559
Grandeur II	Outil molette de nervurage	
	Hauteur 2.4mm	25405
	Hauteur 3.2mm	25561
	Design extra large	26334

ce Tel (Gratuit): 0800 10 29 00

Fax (Gratuit): 0800 10 40 14

Charnière en un coup



Informations nécessaires:

- Plan de l'application
- Diamètre de l'axe et tolérance
- Modèle machine
- Epaisseur et type de tôle

Cet outil produit des charnières fonctionnelles et résistantes en un seul coup d'outil. Large gamme de tôles et de diamètres possibles.

Contrairement à l'outil chanière standard, cet outil peut être utilisé sur des tôles avec film plastique.

Grandeur Outil	Description	Art. No.
Grandeur II	3 articulations	26261
Grandeur II	5 articulations	26262

Notes:

- Les instructions de programmation sont envoyées avec l'outil.
- Wilson Tool déterminera si votre application peut être réalisée avec cet outil.

WILSON



Informations nécessaires:

- Modèle machine
- Type et épaisseur de tôle
- Dimensions selon plans page 23 (Ouïes) ou 27 (Guide-cartes)

La série A plus permet d'augmenter considérablement les dimensions maximales possibles pour les ouïes, découpes et formages et guide-cartes.

Longueur d'ouïes jusqu'à 102mm.

Dimensions maximales pour les découpes et formages de 89mm.

Dimensions maximales des guide-cartes de 87mm.

Notes


 Cassette spéciale nécessaire pour cette gamme d'outils (disponible uniquement chez Wilson Tool)




Tel (Gratuit): 0800 10 29 00

Réalisation de grands diamètres : machines à rotation

Voici 3 possibilités pour la réalisation sur machines rotatives de diamètres dépassant la dimension maximale possible avec un outil standard. Ces 3 solutions produisent des trous de bonne qualité, sans les bavures résultant d'un grignotage avec poinçon rond.









Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3


- Fig. 1: Conçu pour que toutes les chutes tombent dans la matrice. Possibilité d'avoir 4 rayons différents sur l'outil.
- Fig. 2: Conçu pour refendre le diamètre souhaité. Nécessite moins de frappes. Possibilité de garder la débouchure en utilisant le rayon intérieur, ou de réaliser de grands diamètres sur la tôle avec le diamètre extérieur.
- Fig. 3: Conception similaire à la Fig. 2 mais permettant de réaliser des angles aux extremités, demi-cercle etc.

Fax (Gratuit): 0800 10 40 14

36

Réalisation de grands diamètres : machines non-rotatives





DISPOSITION DU POINÇONNAGE

Pour poinçonner un diamètre plus grand que la dimension maximale possible sur la machine, nous recommandons d'utiliser un outil 4 rayons tel que représenté cidessus. Chaque face de l'outil équivaut à 1/8ème du cercle souhaité. Deux outils sont nécessaires pour obtenir le diamètre final : un orienté à 0° et un autre à 45° (4 coups avec chaque outil - voir représentation). Le trou est obtenu avec un nombre minime de coups, sans marques de grignotage et l'outil est conçu de façon à ce qu'il n'y ait pas de matière à enlever du centre du cercle.

Grandeur Outil	Diamètre max. réalisable	Art. No.
Grandeur II	Ø 110mm	N/A
Grandeur III	Ø 180mm	N/A

Informations de programmation fournies avec chaque outil.



Commande

Valeur minimum 55 Euros.

Ouverture de compte

Toutes les commandes sont soumises à l'acceptation de notre service financier. Pour l'ouverture d'un compte, veuillez nous transmettre les références de votre banque, ainsi que de trois de vos fournisseurs. Un degré de solvabilité est fixé jusqu'à établissement d'un avis financier favorable.

Paiement

Nos factures sont payables à 60 jours net.

Annulation

En cas d'annulation de commande, une surtaxe sera comptée pour frais de main d'oeuvre, de matériaux et d'expédition.

Réclamation

En cas de pièces manquantes, les réclamations doivent être soumises dans les 3 jours après la date de livraison.

Prix

France

Prix et conditions susceptibles de changer sans préavis.




Tel (Gratuit): 0800 10 29 00 Fax (Gratuit): 0800 10 40 14 email: ventes@wilsontool.eu.com

OUTILLAGE DE PRÉCISION. PERFORMANCE IMBATTABLE.

Depuis plus de 40 ans, Wilson Tool International trouve des solutions innovantes pour permettre de faire évoluer les performances des tôleries.

Les 3 divisions de Wilson Tool - outillage de poinçonnage, outillage de pliage et accessoires Xtra - représentent la gamme la plus complète d'outils et accessoires disponibles. Notre capacité à fournir des solutions toujours plus innovantes, des produits de haute qualité, explique pourquoi les plus grands Tôliers du monde se servent de systèmes Wilson Tool.

Une force de vente parmi les meilleures, un support technique multilingue, des expéditions sous 24 heures et un réseau de distribution étendu ne sont que quelques raisons pour lesquelles nos Clients restent avec Wilson Tool.





WILSON TOOL INTERNATIONAL 2010

WILSON TOOL INTERNATIONAL

European Headquarters United Kingdom

Stirling Road, South Marston Industrial Estate, Swindon, Wiltshire, SN3 4TQ United Kingdom Tel: +44 (0) 1793 831818 Fax: +44 (0) 1793 831945

Email: sales@wilsontool.eu.com

Worldwide Headquarters United States

12912 Farnham Avenue White Bear Lake, MN 55110 USA

Tel: (651) 286 6001 Fax: (651) 286 5959

Email: marketing@wilsontool.com

France

Bât B

51 Rue D'Ourdy 77550 Réau, France

Tel: +33 (0) 1 64 13 47 80 Fax: +33 (0) 1 64 13 47 81 Email: ventes@wilsontool.eu.com

Germany

Gottlieb Daimler Str 2 31552 Rodenberg, Germany

Tel: +49 5723 747 0 Fax: +49 5723 747 10

Email: verkauf@wilsontool.eu.com

Scandinavia

Islevdalvej 100

DK-2610, Rodovre, Denmark

Tel: +45 44 53 16 99 Fax: +45 44 53 06 07

Email: salesdk@wilsontool.eu.com

China

No. 6 Building of 58 4018 Lane Huaning Road Xinzhuang Industry Park 201108 Shanghai, China Tel: +86 21 51089638

Fax: +86 21 51089638
Fax: +86 21 64422195
Email: sales@wilsontool.cn

Argentina

Von Wernicke 3041 PB San Isidro, 1642 Buenos Aires Argentina

Tel: +54 114 7634004 Fax: +54 114 5084190

Email: ventasargentina@wilsontool.com

ventes@wilsontool.eu.com Site internet: www.wilsontool.fr